

## 成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心迁建项目

### 竣工环境保护验收意见

2018年12月5日，在成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心组织召开了《成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心迁建项目》建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位（成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心）、验收监测单位（四川九诚检测技术有限公司）、特邀专家。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组（名单附后）。验收组听取了建设单位对项目在建设过程中执行环保法律、法规情况的汇报，验收监测单位关于“建设项目竣工环境保护验收监测报告”的监测情况及监测结果和建设单位环境管理检查情况的汇报，现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，经建设单位自查认为本项目符合环保验收条件。根据《建设项目管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等企业自行验收相关要求，形成如下验收意见：

#### 一、工程建设基本情况

##### 1、项目基本情况

项目名称：成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心迁建项目；

建设地点：新都区新都镇慈板村7组；

建设单位：成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心；

建设性质：迁建；

项目占地：8.5亩；

建设内容：主体工程（社区卫生服务中心）、辅助工程（中心供氧室、空调系统、污水处理站、发电机房、医疗垃圾暂存间）、公用工程（给排水系统、供电设施）

##### 2、建设过程及环保审批情况

2014年5月4号，项目获得了成都市新都区医院管理办公室《关于城西社区卫生服务中心整体迁建的批复》（新都医管办发[2014]152号），同意建设本项目；2014年11月，成都市新都区新都镇城西社区卫生服务中心委托成都市环境保护科学研究院编制完成了《成都市新都区新都镇城西社区卫生服务中心迁建项目环境影响报告书》；2014年12月30日，成都市新都区环境保护局以新环建评[2014]177号对该报告表进行了批复。

##### 3、项目投资

项目总投资1700万元，其中环保投资93.6万元，环保投资占总投资的5.51%。

##### 4、验收范围

成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心在医管办的规划下进行迁建。建筑总面积 8.5 亩，建筑面积约 4000 平方米。本次验收监测范围包括：主体工程（四层综合大楼）、辅助工程（中心供氧室、空调系统、发电机房、污水处理站、医废暂存间）、公用工程（给排水系统、供电系统），放射影像室不列入本次验收范围。

## 5、工程变更情况

(1) 项目设计社区卫生中心为地上 4 层、地下 1 层。总建筑面积 4051.9 m<sup>2</sup>，一层主要包括：大厅、药房、收费室、全科诊室、儿保室、预防接种室、妇女保健以及老年人检查室等；二层科室设置：主要为中医诊室、康复诊室及 X 光、DR 室、心电图检查室、医生办公室、病房等；三层科室设置：主要为库房及病房；四层科室设置：主要为办公室。项目实际无地下一层，社区卫生中心为地上 4 层，总建筑面积 4253 m<sup>2</sup>。一层主要包括：大厅、药房、收费室、全科诊室、儿保室、预防接种室、妇女保健以及老年人检查室等；二层科室设置：主要为中医诊室、康复诊室及 X 光、DR 室、心电图检查室、病房等；三层科室设置：主要为库房及病房、医生办公室、护士长办公室；四层科室设置：主要为办公室。

(2) 项目环评要求化验室废气经通风橱收集后经排气筒引至楼顶达标排放，项目实际化验室外包，无实验室废气及特殊医疗废水产生。

## 二、环境保护设施建设情况

1、废水：项目所有废水（医疗废水、生活污水）经污水处理设施处理后进入市政污水管网，再排入金海污水处理厂处理，最终排入毗河。

2、废气：本项目所产生的废气来源于污水处理系统臭气、备用发电机废气。项目化验室外包，无废气产生；污水处理站设计为“地理式”，通过加大周围绿化面积，种植若干花卉，对臭气起净化作用；柴油发电机废气通过在周围种植植物，并设置在独立房间，加强通风，来减小对外环境的影响。

## 三、验收监测结果

### 1、废水：

验收监测期间，项目医院废水总排口废水经处理后，所排废水中悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油类、粪大肠菌群排放浓度及 pH 测试范围均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准。

### 2、废气：

验收监测期间，本中心无组织排放氨气和硫化氢均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放标准。

### 3、总量控制

该项目产生的化学需氧量、氨氮排放总量均低于环评批复控制要求。

### 四、环境管理检查情况

成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心建立了环境管理部门，配备专职环保管理人员2名。环境管理制度、环保档案较完善。公众意见调查表明100%的受访者表示支持，无反对意见。

### 五、验收结论

综上所述，成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心迁建项目环保审查、审批手续完备，环保设施及措施基本按环评要求建设和落实，环境管理检查符合相关要求，验收监测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过环境保护自主验收。

### 六、后续事项

- 1、加强环保设施的管理及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放；
- 2、制定日常环境监测计划并实施。

验收组成员：

王宗琼 李玲玲

王宗琼

李玲玲

成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心

2018年12月5日

竣工环境保护验收组成员签到表

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	备注	签名
组长	陈涛	成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心	中心副主任	13770819788	建设单位	
组员	程建志	成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心	中心工会主席	13980713262	建设单位	
	姚丽	成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心	中心办公室人员	13730696143	建设单位	
	秦影	成都市新都区环境监测站	高工	13648073946	专家	
	王宗琼	成都市新都区环境监测站	工程师	13699081613	专家	
	李磊	四川九诚检测技术有限公司	副总经理	13228197377	验收单位	
	罗麒	四川九诚检测技术有限公司	副主任	18349162145	验收单位	
	任玲玲	四川九诚检测技术有限公司	技术员	18482107671	验收单位	

2018年12月5日