

“其他需要说明白的事项”相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

四川回头客食品有限公司新建食品生产线项目一期的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计设计规范要求的要求，编制了环境保护管理制度，落实了防治污染措施以及环境保护设施投资预算。

1.2 施工简况

四川回头客食品有限公司新建食品生产线项目一期将环境保护设施纳入录入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了《关于对四川回头客食品有限公司新建食品生产线项目一期环境影响报告表》（成都市环境保护科学研究院，2014年5月）、《四川回头客食品有限公司新建食品生产线一期环境影响变更情况报告》（成都中环国保科技有限公司，2018年10月）及审批部门审批决定（成都市环境保护局，成环建评[2014]191号，2014年8月6日）文中提出的环境保护措施。

1.3 验收过程简况

2017年6月，成都澳亚雷鸟科技有限公司委托四川九诚检测技术有限公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。我公司在接受委托后，由我公司有关技术人员于2017年8月和2018年10月进行了现场踏勘，并在此基础上编制了环境保护验收监测方案。根据项目验收监测方案及相关标准要求，我公司于2019年1月7日-8日对本项目进行验收监测及现场调查工作，根据现场监测结果和环境管理情况，并参考建设单位提供的有关资料，编制完成本项目竣工环境保护验收监测报告。

2019年3月14日，四川回头客食品有限公司新建食品生产线项目一期在成都市新都区新繁镇泡菜园区（项目所在地）组织召开了《四川回头客食品有限公司新建食品生产线项目一期》竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位（四川回头客食品有限公司）、验收监测单位（四川九诚检测技术有限公司）及特邀专家。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组成成都市新都区新都街道城西社区卫生服务中心迁建项目环保审查、审批手续完备，环保设施及措施按环评要

求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过了环境保护自主验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈。

2 其他环境保护设施的落实情况

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本项目建立了环保管理小组，并制定了四川回头客食品有限公司建立了环境保护管理制度，将环保工作纳入公司日常管理服务工作中，对环保设施定期检查、维护，保证环保设施正常运行。

环保档案管理情况：四川回头客食品有限公司环保档案及环保资料交由机电办公室负统一管理。

2.2 其他措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

不涉及。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

项目位于工业园区内，环评设定以污水处理站水池组边界起划定 50m 卫生防护距离，经调查此卫生防护距离内无环境影响敏感目标。本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

项目项目废水、废气噪声排放满足环保相关标准要求，对环境影响较小。运营期间该项目基本执行了各项环境保护规章制度，污染防治措施和生态保护措施可行。环保管理制度健全，建设及运行期间环保档案资料齐全。项目不涉及其他落实情况。

3 整改工作情况

项目工程竣工验收监测期间，无相关整改措施。