

成都特美金属制品有限公司新建金属制品生产线项目竣工环境保护（固体废物）验收意见

2019年8月7日，成都特美金属制品有限公司在四川省成都市大邑县晋原镇兴业大道北段99号（项目会议室）组织召开了《成都特美金属制品有限公司新建金属制品生产线项目》建设项目竣工环境保护（固体废物）自主验收会。参加会议的有：建设单位（成都特美金属制品有限公司）、验收监测单位（四川九诚检测技术有限公司）及特邀专家。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组（名单附后）。验收组听取了建设单位对项目在建设中执行环保法律、法规情况的汇报，验收监测单位关于“建设项目竣工环境保护验收监测报告”的监测情况及监测结果和建设单位环境管理检查情况的汇报，现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，经建设单位自查认为本项目符合环保验收条件。根据《建设项目管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等企业自行验收相关要求，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：新建金属制品生产线项目；

建设单位：成都特美金属制品有限公司；

建设地点：四川省成都市大邑县晋原镇兴业大道北段99号；

建设性质：新建；

用地面积：2400平方米；

项目总投资：502万元；

建设规模：年产金属包装制品10000吨；

建设内容：项目主体工程、辅助工程、环保工程。

2、建设过程及环保审批情况

项目于2017年7月开始建设，2017年12月投入试生产。2017年12月16日，经原大邑县环境保护局检查发现本项目未批先建，于2018年3月2日下达

了行政处罚决定书。2018年6月由四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成了本项目的环境影响报告表；于2018年6月27日，由原大邑县环境保护局以大环建[2018]68号文对该报告表进行了批复。

3、投资情况

项目实际总投资502万元，其中实际环保投资28.4万元，环保投资占总投资的5.66%。

4、验收范围

本次验收对成都特美金属制品有限公司新建金属制品生产线项目整体进行（固体废物）自主验收。

二、工程变动情况

经对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目生产车间、辅助及仓储工程、环保工程、办公及生活设施等实际情况与环评资料一致，工程未发生重大变更。

三、环境保护设施建设情况

环保设施及措施基本按环评要求建设和落实。建设的环保设施及采取的环保设施：

1、固废

项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、边角料、废包装材料、预处理池污泥、废粘合剂桶、废乙酸乙酯原料桶、废固化剂原料桶。

（1）边角料、废包装材料

裁切过程产生的边角料较少，其暂存于一般废物暂存区内，暂存于一般废物暂存区内，同废包装材料一起定期外售回收处理。

（2）生活垃圾

员工生活垃圾：经厂区垃圾桶分类收集后，由环卫部门统一收集处理。

（3）预处理池污泥

预处理池污泥定期进行清掏，清掏后交由环卫部门统一清运。

（4）废粘合剂桶、废乙酸乙酯原料桶、废固化剂原料桶：分类收集后暂存

于危废暂存间，定期交由有相关处理资质的单位进行处置。

（5）废活性炭：将其统一收集暂存于危废暂存间，交由有相关处置资质的单位进行处理。

五、环境管理检查情况

成都特美金属制品有限公司将环保工作纳入公司日常管理服务工作中，针对环保设施建立了定期检查、运行维护等制度，保证环保设施正常运行。环评文件及环保验收文件等材料由行政办公室统一保存。公众意见调查表明，100%的调查者对该项目环保工作表示满意或较满意。

六、验收结论

综上所述，成都特美金属制品有限公司“新建金属制品生产线项目”环保审查、审批手续完备，环保设施及措施基本按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，项目通过环境保护竣工自主验收。

七、后续要求

- 1、加强一般废物和危险废物的收集、处置工作，避免二次污染。

验收组成员：李刚

黄建华

周玉芳

杨坤
刘德江 胡尹 唐灿
王玲玲

2019年8月7日

成都特美金属制品有限公司新建金属制品生产线项目竣工环境保护验收 验收组成员签到表

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	备注	签名
组长	李刚	成都特美金属制品有限公司	厂长	13912457133	建设单位	李刚
	黄建华	成都特美金属制品有限公司	主任	13775123705	建设单位	黄建华
成员	周玉琴	成都特美金属制品有限公司	行政主管	18116603170	建设单位	周玉琴
	刘德应	成都市环境监测中心站	高工	13550239525	专家	刘德应
	杨坤红	成都市环境保护科学研究院	高工	13880675353	专家	杨坤红
	胡尹	成都市环境科学学会	高工	13880135135	专家	胡尹
	陈文娟	四川九诚检测技术有限公司	经理	13228197377	验收监测单位	陈文娟
	罗麒	四川九诚检测技术有限公司	总经理助理	18349162145	验收监测单位	罗麒
	唐灿	四川九诚检测技术有限公司	验收组组长	18382347822	验收监测单位	唐灿
	任玲玲	四川九诚检测技术有限公司	技术员	18482107671	验收监测单位	任玲玲

2019年8月7日