

大邑县公路建设服务中心大邑县乡村公路旧危桥整治工程（第十一批） 项目竣工环境保护验收意见

2020年6月3日，大邑县公路建设服务中心在大邑县公路建设服务中心（会议室）组织召开了《大邑县公路建设服务中心大邑县乡村公路旧危桥整治工程（第十一批）》竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位（大邑县公路建设服务中心）、验收监测及编制单位（四川九诚检测技术有限公司）及特邀专家。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组（名单附后）。验收组踏勘了现场、听取了汇报、查阅了资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等企业自行验收相关要求，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、项目基本情况

项目名称：大邑县乡村公路旧危桥整治工程（第十一批）；

建设地点：大邑县雾山乡、王泗镇；

建设单位：大邑县公路建设服务中心；

建设性质：改建；

项目投资：580万元；

建设内容：雾开路云集桥全长16m，桥梁全宽8m，行车道宽7m；苏化路四化桥全长32.04m，桥梁全宽8m，净宽度为7m；广高路高沟桥桥梁全长10m，全宽8m，均为改建桥梁为拆除原桥原位重建。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2017年1月18日经大邑县发展和改革局立项，项目于2018年3月由四川国环环保科技有限公司编制完成了《大邑县乡村公路旧危桥整治工程（第十一批）环境影响报告表》。并于2018年4月23日由大邑县环境保护局以大环建[2018]53号对该报告表进行了批复。

项目于2018年6月开工建设，2019年4月竣工。

3、项目投资

项目总投资580万元，其中环保投资17.7万元，环保投资占总投资的3%。

4、验收范围

本次对大邑县公路建设服务中心大邑县乡村公路旧危桥整治工程（第十一批）整体进行竣工环境保护验收。

二、工程变更情况

经对照环评和环评批复，项目实际建设情况与环评一致，工程未发生变更。

三、环境保护设施建设情况检查

1、废水：

施工期：施工期生活污水依托附近住户已有旱厕处理后，用于农用施肥，基坑排水通过砂滤去除 SS 后再入河道水体。

运营期：本项目桥梁禁止进行危险品运输。运营期无废水外排。

2、废气：

施工期：合理安排工作时间，对开挖、回填过程中应采取湿法作业，设专人对施工现场进行清理、洒水，防止空气污染。

运营期：对桥梁两侧实施绿化工程，限值时速为 20km/h，减少扬尘对周边环境的影响。

3、噪声：

施工期：合理选择噪声场所位置、合理安排施工时间、尽量采用低噪声机械、对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生、文明施工、加强有效管理、采取隔声板等措施。

运营期：对行驶车辆实施严格的限速要求，加强管理，采取禁止鸣笛等措施降噪。

4、固废：

施工期：项目无弃方，生活垃圾等固体废弃物必须分类收集，妥善处理，严禁随处倾倒。

运营期：道路沿线行人丢弃的垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

四、验收监测结果

①噪声监测结果

验收监测期间，项目所测 1#、2#、3#监测点位的昼间和夜间声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 中 2 类标准限值要求。

②敏感点监测结果

验收监测期间，项目所测 4#监测点位的昼间和夜间敏感点噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 中 2 类功能区标准限值要求。

五、环境管理检查情况

1、环境保护档案管理情况检查

该项目环境保护档案由大邑县公路建设服务中心统一管理。

2、公众意见调查

验收监测期间，大邑县公路建设服务中心对该项目的环保工作进行公众意见调查，发放问卷 30 份，收回 30 份，回收率 100%，其中 100%的受访者对本项目工程环境保护工作表示满意或基本满意。

六、验收结论

综上所述，大邑县公路建设服务中心大邑县乡村公路旧危桥整治工程（第十一批）施工期和营运期的环保审查、审批手续完备，环保设施及措施基本按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，验收检测期间所测污染物达标排放，验收组一致认为，该项目通过环境保护自主验收。

七、后续事项

- 1、加强绿化，降低汽车尾气污染；
- 2、加强交通管理，减少噪声扰民。

验收组成员：

郭江伟 刘德玉 高
胡平 李红 熊灿 王玲

大邑县公路建设服务中心

2020 年 6 月 3 日

大邑县公路建设服务中心大邑县乡村公路旧危桥整治工程（第十一批）项目

竣工环境保护验收组成员签到表

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	备注	签名
组长	廖富	大邑县公路建设服务中心	技术科	18328399039	建设单位	廖富
组员	牟庆伟	大邑县公路建设服务中心	桥隧科	13881979956	建设单位	牟庆伟
	刘德应	成都市环境监测中心站	高工	13550239525	专家	刘德应
	胡尹	成都环境科学学会	高工	13880135135	专家	胡尹
	李磊	四川九诚检测技术有限公司	副总经理	13228197377	验收监测单位	李磊
	唐灿	四川九诚检测技术有限公司	技术员	18382347822	验收监测单位	唐灿
	任玲玲	四川九诚检测技术有限公司	技术员	18482107671	验收监测单位	任玲玲

2020年6月3日