

“其他需要说明的事项”相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

成都西南中医医院有限公司成都西南中医医院项目环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境影响报告书设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资预算。

1.2 施工简况

成都西南中医医院位于成都市中心商业区一环路西三段，其前身为四川华西肝病研究所附属中医门诊，门诊部已于 2015 年 4 月 13 日取得成都市金牛区环境保护局出具的《关于四川华西肝病研究所附属中医门诊部建设项目环境影响报告表审查的批复》(金牛环建[2015]35 号)，并于 2017 年 4 月 5 日取得验收意见(金牛环建[2017]38 号)，为满足区域就医需求及医院发展需要，计划在门诊部的基础上(依托门诊部公辅设施、环保设施、医疗设备等)增加床位 80 张，新增手术室 1 间，增加中医科(外科专业、皮肤科专业、骨伤科专业、针灸科专业、推拿科专业)、内科(心血管内科专业、内分泌专业、老年病专业)、外科(普通外科专业)、传染科(肝炎专业)、急诊医学科、麻醉科、中西医结合科，并重新装修建设后，成立成都西南中医医院。

本项目已取到成都市金牛区卫生和计划生育局下发的《医疗机构执业许可证》(登记号：MA61W9LM151010617A2012)，2019 年 7 月，四川景星环境科技有限公司受委托编制完成《成都西南中医医院有限公司成都西南中医医院环境影响报告表》；2019 年 7 月 8 日，成都市金牛生态环境局出具《关于成都西南中医医院有限公司成都西南中医医院环境影响报告表的批复》(金牛环建[2019]26 号)。

1.3 验收过程简况

2021 年 3 月，成都西南中医医院有限公司委托四川九诚检测技术有限公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。我公司在接受委托后，有关技术人员于 2021 年 3 月进行了现场踏勘，根据项目相关标准要求，我公司于 2021 年 3 月 29 日-2021 年 3 月 30 日对本项目进行验收监测及现场调查工作，根据现场监测结果和环境管理情况，并参考建设单位提供的有关资料，编制了《成都西南中

医医院有限公司成都西南中医医院竣工环境保护验收监测表》。

2021年4月8日，成都西南中医医院有限公司在本项目会议室组织召开了《成都西南中医医院》竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位（成都西南中医医院有限公司）、验收监测单位（四川九诚检测技术有限公司）、特邀专家等。成都西南中医医院有限公司成都西南中医医院项目环保审查、审批手续完备，环保设施及措施按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，项目通过环境保护竣工自主验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈。

2 其他环境保护设施的落实情况

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环境管理制度

成都西南中医医院有限公司制定了《成都西南中医医院环境管理制度》，将环保工作纳入公司日常管理服务工作中，对环保设施建立了定期检查、维护制度，保证环保设施正常运行。

(2) 环保档案管理情况

成都西南中医医院有限公司成都西南中医医院环保档案及环保资料交由办公室统一管理，建立了污染源档案。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

不涉及

(2) 防护距离控制及居民搬迁

不涉及防护距离控制及居民搬迁

2.3 其他措施落实情况

项目项目废水、废气、噪声排放满足环保相关标准要求，对环境影响较小。

运营期间该项目基本执行了各项环境保护规章制度,污染防治措施可行。环保管理制度健全,建设及运行期间环保档案资料齐全。项目不涉及其他落实情况。

3 整改工作情况

项目工程竣工验收监测期间,无相关整改措施。