

“其他需要说明的事项”相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

成都市新都区神龙投资有限公司大件路风貌整治(新都镇实施段)项目环境保护设施纳入了初步设计,环境保护设施的设计符合环境建筑设计规范的要求,编制了环境保护篇章,落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资预算。

1.2 施工简况

2013年9月16日,成都市新都区发展和改革局以新都发改投资[2013]225号文对大件路风貌整治(新都镇实施段)进行立项批复,2014年11月,委托成都宁沣环保技术有限公司编制《大件路风貌整治(新都镇实施段)项目环境影响报告表》;2014年12月17日,成都市新都区环境保护局以新环建评[2014]164号文对该报告表进行了批复。

本项目于2013年11月29日施工建设,2014年2月26日竣工。

1.3 验收过程简况

2021年5月,成都市新都区神龙投资有限公司委托四川九诚检测技术有限公司开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。我公司在接受委托后,根据相关规定和要求,于2021年5月组织有关技术人员对该项目进行了现场勘察,并查阅了相关技术资料,根据现场检查、调查及现场监测结果,编制完成了《成都市新都区神龙投资有限公司大件路风貌整治(新都镇实施段)项目项目的验收调查表》。

2021年6月8日,成都市新都区神龙投资有限公司在本项目会议室组织召开了《大件路风貌整治(新都镇实施段)项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有:建设单位(成都市新都区神龙投资有限公司)、验收监测单位(四川九诚检测技术有限公司)、特邀专家等。成都市新都区神龙投资有限公司大件路风貌整治(新都镇实施段)项目环保审查、审批手续完备,环保设施及措施按环评要求建设和落实,环保管理检查符合相关要求,所测污染物达标排放,项目通过环境保护竣工自主验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈。

2 其他环境保护设施的落实情况

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环境管理制度

成都市新都区神龙投资有限公司制定了《成都市新都区神龙投资有限公司环境保护管理制度》，将环保工作纳入公司日常管理服务工作中，对环保设施建立了定期检查、维护制度，保证环保设施正常运行。

(2) 环保档案管理情况

成都市新都区神龙投资有限公司大件路风貌整治(新都镇实施段)项目环保档案及环保资料交由办公室统一管理，建立了污染源档案。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

不涉及

(2) 防护距离控制及居民搬迁

不涉及防护距离控制及居民搬迁

2.3 其他措施落实情况

运营期间该项目基本执行了各项环境保护规章制度,污染防治措施和生态保护措施可行。环保管理制度健全，建设及运行期间环保档案资料齐全。项目不涉及其他落实情况。

3 整改工作情况

项目工程竣工验收监测期间，无相关整改措施。